



Renault Espace Celsium

EZ 06/2013 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 248.413km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Celsium [AT - Van5 2.0 dCi 150 / 175 FAP EU5, Celsium, (Facelift) 2012 - 2014]		
Kategorie Van	FIN VF1JKFJA649194347	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 248.413km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.659km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modelljahr 2012
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Integral-Lackierung (Stoßfänger und Seitenschutzleisten Wagenfarbe)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP | • Navigationssystem Carminat TomTom |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Parkbremse elektrisch | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen verchromt |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorbereitung Telefon | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)