



Volkswagen Caddy Roncalli Trendline

EZ 05/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 180.845km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Roncalli Trendline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, Roncalli Trendline, 2011 - 2012]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZCX131072	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.845km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.234km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Riss/Bruch

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: 2x Reifen einseitig abgefahren,

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK BERRY
- Radstand 2681 mm

• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Tagfahrlicht	• Trendline
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	




Sonderausstattung

• Anzeige für Waschwasserstand	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Klimaanlage Climatic
• Metallic-Lackierung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Stoßfänger lackiert
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer	• Winter-Paket 3
• Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)