



Skoda Fabia Elegance

EZ 09/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 145.108km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Elegance [DE - Kb5 1.2 TSI EU5, Elegance, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJM65J1B3076552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.108km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.703km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160 	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	2000 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	130
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Brillenfach
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Maxi-DOT Display | • Modelljahr 2011 |
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: Aqua-Blau Metallic |
| • Projektor-Scheinwerfer | • Radiovorbereitung |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chess | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Textilfussmatten | • Türen mit Warnleuchte |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Dachreling | • Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)