



Opel Insignia Innovation

EZ 06/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 175.680km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU5, Innovation, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGT8EM2F1059570	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.368km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	80	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Airbag-System	• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V CDTI
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung hydraulisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe innen verchromt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
• Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Innenraum-Paket
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Parkpilotsystem	• Rückfahrkamera
• Sitzheizung vorn	• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.04.15	11:00:01	SE 843000829	2	11	84	M	170	14000	1	210
MP										
MDL	ATHEM2F1099570	1	0							
QPL										
QPL-A										
QPL-B										
QPL-C										
QPL-D										
QPL-E										
QPL-F										
QPL-G										
QPL-H										
QPL-I										
QPL-J										
QPL-K										
QPL-L										
QPL-M										
QPL-N										
QPL-O										
QPL-P										
QPL-Q										
QPL-R										
QPL-S										
QPL-T										
QPL-U										
QPL-V										
QPL-W										
QPL-X										
QPL-Y										
QPL-Z										
QPL-AA										
QPL-AB										
QPL-AC										
QPL-AD										
QPL-AE										
QPL-AF										
QPL-AG										
QPL-AH										
QPL-AI										
QPL-AJ										
QPL-AK										
QPL-AL										
QPL-AM										
QPL-AN										
QPL-AO										
QPL-AP										
QPL-AQ										
QPL-AR										
QPL-AS										
QPL-AT										
QPL-AU										
QPL-AV										
QPL-AW										
QPL-AX										
QPL-AY										
QPL-AZ										
QPL-BA										
QPL-BB										
QPL-BC										
QPL-BD										
QPL-BE										
QPL-BF										
QPL-BG										
QPL-BH										
QPL-BI										
QPL-BJ										
QPL-BK										
QPL-BL										
QPL-BM										
QPL-BN										
QPL-BO										
QPL-BP										
QPL-BQ										
QPL-BR										
QPL-BS										
QPL-BT										
QPL-BU										
QPL-BV										
QPL-BW										
QPL-BX										
QPL-BY										
QPL-BZ										
QPL-CA										
QPL-CB										
QPL-CC										
QPL-CD										
QPL-CE										
QPL-CF										
QPL-CG										
QPL-CH										
QPL-CI										
QPL-CJ										
QPL-CK										
QPL-CL										
QPL-CM										
QPL-CN										
QPL-CO										
QPL-CP										
QPL-CQ										
QPL-CR										
QPL-CS										
QPL-CT										
QPL-CU										
QPL-CV										
QPL-CW										
QPL-CX										
QPL-CY										
QPL-CZ										
QPL-DA										
QPL-DB										
QPL-DC										
QPL-DD										
QPL-DE										
QPL-DF										
QPL-DG										
QPL-DH										
QPL-DI										
QPL-DJ										
QPL-DK										
QPL-DM										
QPL-DN										
QPL-DO										
QPL-DP										
QPL-DQ										
QPL-DR										
QPL-DS										
QPL-DT										
QPL-DU										
QPL-DV										
QPL-DW										
QPL-DX										
QPL-DY										
QPL-DZ										
QPL-EA										
QPL-EB										
QPL-EC										
QPL-ED										
QPL-EE										
QPL-EF										
QPL-EG										
QPL-EH										
QPL-EI										
QPL-EJ										
QPL-EK										
QPL-EL										
QPL-EM										
QPL-EN										
QPL-EO										
QPL-EP										
QPL-EQ										
QPL-ER										
QPL-ES										
QPL-ET										
QPL-EU										
QPL-EV										
QPL-EW										
QPL-EX										
QPL-EY										
QPL-EZ										
QPL-FA										
QPL-FB										
QPL-FC										
QPL-FD										
QPL-FE										
QPL-FF										
QPL-FG										
QPL-FH										
QPL-FI										
QPL-FJ										
QPL-FK										
QPL-FL										
QPL-FM										
QPL-FN										
QPL-FO										
QPL-FP										
QPL-FQ										
QPL-FR										
QPL-FS										
QPL-FT										
QPL-FU										
QPL-FV										
QPL-FW										
QPL-FX										
QPL-FY										
QPL-FZ										
QPL-GA										
QPL-GB										
QPL-GC										
QPL-GD										
QPL-GE										
QPL-GF										
QPL-GG										
QPL-GH										
QPL-GI										
QPL-GJ										
QPL-GK										
QPL-GL										
QPL-GM										
QPL-GN										
QPL-GO										
QPL-GP										
QPL-GQ										
QPL-GR										
QPL-GS										
QPL-GR										
QPL-GS										
QPL-GT										
QPL-GU										
QPL-GV										
QPL-GW										
QPL-GX										
QPL-GY										
QPL-GZ										
QPL-HA										
QPL-HB										
QPL-HC										
QPL-HD										
QPL-HE										
QPL-HF										
QPL-HG										
QPL-HH										
QPL-HI										
QPL-HJ										
QPL-HK										
QPL-HL										
QPL-HM										
QPL-HN										
QPL-HO										
QPL-HP										
QPL-HQ										
QPL-HR										
QPL-HS										
QPL-HT										



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)