



## Renault Clio

EZ 08/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.421km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 35\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                  |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Clio  |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>VF1BR1S0H45088543         | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>135.421km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                 | Leistung<br>75 PS (55 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Ja                | Scheckheftgepflegt<br>Nein               |                                          |
| Hubraum<br>1.149 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor           | Letzter Service<br>76.691km              | Letzter Service am<br>08/2018            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5                            | Sitze<br>5                       | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2011                                        | Farbe<br>Blau                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja    | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>135g/km (NEFZ) |                                          | Kraftstoffverbrauch<br>5.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            |

2. Satz  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 170   | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 1010  | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 145                                                                                      | Seitenteil hinten rechts | 125                      |
| Motorhaube              | 115                                                                                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 160                                                                                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

ein Schlüssel abgegriffen Fahrzeug geht mit den Schlüssel nicht zum zusperren nicht per Funk und nicht mit dem Schloss

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2. Sitzreihe
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 48 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: EXTREMBLAU
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



# Sonderausstattung

---


- Fensterheber elektrisch vorn
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)