



Volkswagen Crafter Kasten 35 lang Hochdach FWD

EZ 06/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 77.633km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Crafter Kasten 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	WV1ZZSYZN9045864	-	77.633km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
07/2026 / Nicht Vorhanden	Stoff	102 PS (75 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja (digital)	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	64.107km	05/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6d	3	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2022	Weiß	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	199g/km (NEFZ)		7.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	1	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)

- | | |
|---|--|
| • Stoßfänger vorn in Grau | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Wärmeschutzverglasung | • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster |
| • Verzurrösen Laderaum | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket 2 | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Lautsprecher (2) |
| • Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort | • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert |
| • Bodenbelag im Laderaum Holz | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch |
| • Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)