



Volkswagen Golf IV Lim. Basis

EZ 03/2000 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 153.911km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Basis		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZYB080696	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.689km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2000	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig; Türschloss Beifahrertür fehlerhaft;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türlautsprecher
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Fzg. ohne Schiebedach
- Geräuschkämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: flashrot
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Batterie 70 Ah |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Generator 120 A |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaautomatik | • Kühlung verstärkt |
| • Kühlung verstärkt | • Motor 1,9 Ltr. - 66 kW TDI KAT (AGR) |
| • Motorhaubenisolierung | • Motorhaubenisolierung |
| • Motorvariante Dieselmotor | • Wartung: ohne Longlife-Service |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)