



Opel Vivaro Combi L1H1 2,7t

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 148.677km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vivaro Combi L1H1 2,7t [DE - Kb4 1.6 CDTI Biturbo EU6, L1H1 2,7t Start/Stop, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN W0LJ7D601GV632015	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.677km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 144.303km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer, Motorschaden;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Sperrdifferential
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Mitternacht Schwarz (Mi2)
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Vollverglasung (3.Reihe) mit Fenstern feststehend
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,7 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Design-Paket | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Optik-Paket |
| • Radvollabdeckungen | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Stoßfänger hinten teilweise in Wagenfarbe | • Stoßfänger vorn in Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Verformung, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)