



Mercedes-Benz C 250 BlueTec / d

EZ 12/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 189.878km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 66***
 Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	C 250 BlueTec / d [DE - Kb5 C 250 BlueTEC / d EU6, Avantgarde d, 2015 - 2018]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kombi	WDD2052081F506096	-	189.878km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
02/2028 / Vorhanden	Stoff	204 PS (150 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.143 ccm	liegt vor	93.807km	09/2020
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
12/2016	Silber	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Behördenfahrzeug		117g/km (NEFZ)	5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Kraftstofftank: vergrößert	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellbezeichnung geändert (mit Code)
• Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Tempomat	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED High Performance	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Sport-Fahrwerk	• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)