



BMW 2 Gran Coupe (F74)

VIN	WBA31GH0207T27219	Anzahl der Türen	4
Motorart	Benzin	Anzahl der Sitze	5
Leistung	125 kW	Kraftstoff	Benzin
PS	170 PS	Emissionsklasse	6E
Hubraum	1.499 ccm	Nächste HU	06/2028
Getriebeart	7-Gang automatisch	Verkehrssicher	Ja
HSN/TSN	0005/DNE	Laufleistung	17.756 km
Lackierung	ALPINWEISS III Uni (2-Schicht)	Erstzulassung	12.06.2025
Innenraum	Schwarz / Alcantara	Nächste HU	06/2028
Vorbesitzer	1		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung

Datum 19.08.2026 - 12:36 Uhr
Besichtigung bei
Ort
Anwesende

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Fahrwerk M-Technic
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Armauflage vorn
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- ✓ Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- ✓ BMW Live Cockpit Plus
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- ✓ Dachhimmel Anthrazit
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- ✓ Dynamische Traction Control (DTC)
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistent-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistent-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- ✓ Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistent-System: Anhängerassistent
- ✓ Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistent-System: Driving Assistant
- ✓ Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- ✓ Fahrassistent-System: Park-Assistent
- ✓ Fahrassistent-System: Parken Anfahrüberwachung
- ✓ Fahrassistent-System: Performance Control
- ✓ Fahrassistent-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- ✓ Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent
- ✓ Fahrassistent-System: Rückfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistent-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- ✓ Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Aluminium Hexacube, matt)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Lichtassistent (Follow me home)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Sport
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Motor 1,5 Ltr. - 115 kW Mild-Hybrid
- ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- ✓ Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer LED
- ✓ Seitenairbag hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- ✓ Spezifische Zusatzumfänge M Sport-Paket
- ✓ Sportlenkung (M-Technic)
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- ✓ Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- ✓ Steuer-AV Zusatzumfänge COC
- ✓ Vlies-Batterie 60 Ah (AGM)
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Aktive Motorhaube
- ✓ Aktivsitze vorn
- ✓ Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ BMW Drive Recorder (Dashcam)
- ✓ BMW Live Cockpit Professional
- ✓ Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- ✓ Fahrassistent-System: Driving Assistant Plus
- ✓ Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Innovations-Paket
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow)
- ✓ Parkassistent-Paket Plus
- ✓ Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- ✓ Rückfahrkamera mit 360° Panorama View
- ✓ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- ✓ Service-System: Remote 3D View
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Spiegel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Alexander Hertrich vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	195/50R18
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Ganzjahr

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/45R18	Goodyear	Sommer	6 mm
1	Rechts	225/45R18	Goodyear	Sommer	6 mm
2	Links	225/45R18	Goodyear	Sommer	7 mm
2	Rechts	225/45R18	Goodyear	Sommer	7 mm



Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Türkante VR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair
2	Tür HR	Art der Beschädigung: Delle + kratzer, Art der Reparatur: Erneuern
3	Kotflügel HR	Art der Beschädigung: Verschrammung+ kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
4	Stossfänger HR	Art der Beschädigung: Verschrammung+ kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
5	Felge HR	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
6	Tür VL	Art der Beschädigung: Delle, Art der Reparatur: Smart Repair
Gebrauchsspuren:		
7	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Schneller rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Ladekante	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Servicebedarf

Position (inkl. MwSt.)

Vorhandene Schäden:

1 Türkante VR

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Smart Repair




2 Tür HR

Art der Beschädigung: Delle + kratzer, Art der Reparatur: Erneuern



3 Kotflügel HR

Art der Beschädigung: Verschrammung+ kratzer, Art der Reparatur: Lackieren





4 Stossfänger HR

Art der Beschädigung: Verschrammung+ kratzer, Art der Reparatur: Lackieren




5 Felge HR

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren



6 Tür VL

Art der Beschädigung: Delle, Art der Reparatur: Smart Repair



Gebrauchsspuren:


7 Stossfänger vorne

Art der Beschädigung: Kl Steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



8 Motorhaube

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



9 Frontscheibe

Art der Beschädigung: Kl. steinschläge, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



10 Schneller rechts

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur



11 Ladekante

Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

