



Suzuki SX4 4 WD Crossover

EZ 06/2010 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 168.520km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 62***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung SX4 4 WD Crossover [AT - SUV5 1.6, GL, 2006 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMEYB21S00512242	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.520km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Teilweise ungleichmäßig abgefahren und zerkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Trotz gelöster Parkbremse Warnleuchte

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenteile Wagenfarbe
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,6 Ltr. - 79 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung
- Radstand 2500 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türlautsprecher hinten |
| • Türlautsprecher vorn | • Verglasung getönt |
| • Vorhangairbag vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE	
Periodische Wartung Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor Durchgeföhrt wurde: ☒ Wartung 30.05.02 km 35.000 Meile ☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zustatzarbeiten: AUTOHAUS LAUB GmbH A-6274 Aschau, Distelberg 75 Tel. 05280 9746-0 Fax 05280 9746-31 E-Mail: wu@autohaus-laub.at Internet: www.autohaus-laub.at Spendenkonto: 1210 0000 0000 0000 0000 0000 Suzuki-Werkstatt Datum: 30.05.02 km-Stand: 35000	Periodische Wartung Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor Durchgeföhrt wurde: ☐ Wartung 36 km 36 Meile ☐ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zustatzarbeiten: AUTOHAUS LAUB GmbH A-6274 Aschau, Distelberg 75 Tel. 05280 9746-0 Fax 05280 9746-31 E-Mail: wu@autohaus-laub.at Internet: www.autohaus-laub.at Spendenkonto: 1210 0000 0000 0000 0000 0000 Suzuki-Werkstatt Datum: 30.05.02 km-Stand: 36000
Periodische Wartung Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor Durchgeföhrt wurde: ☐ Wartung 41 km 41 Meile ☐ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zustatzarbeiten: AUTOHAUS LAUB GmbH A-6274 Aschau, Distelberg 75 Tel. 05280 9746-0 Fax 05280 9746-31 E-Mail: wu@autohaus-laub.at Internet: www.autohaus-laub.at Spendenkonto: 1210 0000 0000 0000 0000 0000 Suzuki-Werkstatt Datum: 30.05.02 km-Stand: 41000	Periodische Wartung Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor Durchgeföhrt wurde: ☐ Wartung 41 km 41 Meile ☐ Ölwechsel (inkl. Ölfilter) Zustatzarbeiten: AUTOHAUS LAUB GmbH A-6274 Aschau, Distelberg 75 Tel. 05280 9746-0 Fax 05280 9746-31 E-Mail: wu@autohaus-laub.at Internet: www.autohaus-laub.at Spendenkonto: 1210 0000 0000 0000 0000 0000 Suzuki-Werkstatt Datum: 30.05.02 km-Stand: 41000

[illegible]

Datenauszug aus der Genehmigungsbescheinigung für die Klasse W1, Seilfahrt 011									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)