



WBAKV610800R46310

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	168.165 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	16.000 km
Typ/Modell	X6 M50d	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WBAKV610800R46310	Leistung / Hubraum	280 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	17.09.2015	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	09/2025, 157.452 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (in 08/26) - fällig - durchführen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Verglasung	Heckscheibe (Folierung beschädigt) - Wertminderung
6	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung
7	Karosserie	Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Felgenschutz angefahren) - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	295/30 R22 103Y	Vredestein	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	335/25 R22 105Y	Vredestein	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit CD (MP3 fähig)

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	X6 M50d	Laufleistung (abgelesen)	168.165 km
Fahrgestellnummer	WBAKV610800R46310	Erstzulassung	17.09.2015

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum




Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Verglasung: Heckscheibe (Folierung beschädigt) - Wertminderung




Beschädigung #5: Verglasung: Heckscheibe (Folierung beschädigt) - Wertminderung




Beschädigung #5: Verglasung: Heckscheibe (Folierung beschädigt) - Wertminderung



Beschädigung #6: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #6: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie (div. Kratzer und Beschädigungen) - Wertminderung