



Skoda Fabia Cool Edition

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.455km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 95***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Cool Edition [DE - Kb5 1.2 EU4, Cool Edition, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBFH65J793098060	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.455km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.780km	Letzter Service am 12/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappenschloss hakt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT
- Raucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Dachreling
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone

- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









23.12.2008 B004 AFW000079
M1 AC
TMBFH65J793098060 14
Skoda
5J
ACB2GX01
NFM5FM52T09014
Fabia
SKODA (C2)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EEC*2003/76B/EC
EURO 4
Benzin
0001 0462 1198
vw.AHK 1t.EGTG*

2	1	51/ 5400/164
4239-4343	1642	
1498-1551	1145	
140	1585	1585
920	840	
920	840	
74	4050	73
800	450	5 H-
185/60 R14 82T		
185/60 R14 82T		
rot	3	
e11*2001/116*0291*18		
06.10.2008	K	DQ251725

Nächste HU: 15.01.2010
Nächste HU: 15.01.2010
Nächste HU: 15.01.2010
Landratsamt Saale-Orla-Kreis
Kfz-Zulassungsbehörde
Dachritz-Str. 4
07199 Saalfeld
Lernbereich

Die Zulassungsbescheinigung ist bei Wiederinbetriebnahme Fahrzeuges vorzulegen.

Das Fahrzeug wurde am 16.01.2010 außer Betrieb gesetzt.

AKZ: SOK HK 83
FIN: TMBFH65J793098060

Service-Nachweis

Datum: 23.12.13 km-Stand: 56780

Durchgeführte Wartung:	ja	nein	Werkstoffwechsel	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Werkstoffwechsel	☐	☒
Werkstoff für variablen Service-Intervall (VCI) versorgt	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zusätzlich:			Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 30.000 km	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 60.000 km	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 90.000 km	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zusatzdienstleistungen	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Luft-Filterwechsel	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Wasser-/Wasserwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zahnradwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zahnrad-Spannenwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐

2 Jahre Mobilitäts-Garantie
AutoCenter 331945
Kirchenweg 100
85213 München-Land
Tel. Nr.: 0 89 50 43 01-1
Fax Nr.: 43 01-370
Nächster Inspektions-Service

km-Stand: 56780 Datum: 23.12.13

Service-Nachweis

Datum: 19.01.12 km-Stand: 37157

Durchgeführte Wartung:	ja	nein	Werkstoffwechsel	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Werkstoffwechsel	☐	☒
Werkstoff für variablen Service-Intervall (VCI) versorgt	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zusätzlich:			Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 30.000 km	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 60.000 km	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
alle 90.000 km	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zusatzdienstleistungen	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Luft-Filterwechsel	☒	☐	Werkstoffwechsel	☒	☐
Wasser-/Wasserwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zahnradwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐
Zahnrad-Spannenwechsel	☐	☒	Werkstoffwechsel	☒	☐

2 Jahre Mobilitäts-Garantie
AutoCenter 331945
Kirchenweg 100
85213 München-Land
Tel. Nr.: 0 89 50 43 01-1
Fax Nr.: 43 01-370
Nächster Inspektions-Service

km-Stand: 37157 Datum: 19.01.12



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)