



Renault Clio 160 E-Tech Full Hybrid Evolution

EZ 01/2026 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
5.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio 160 E-Tech Full Hybrid Evolution [DE - LimS5 1.8 E-TECH Full Hybrid 160 EU6e, Evolution (EURO 6e), 2025 - 2026]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1R0300X75810546	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 5.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.789 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2026	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Grau
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Getriebe Automatik - Multi-Mode
- Heckleuchten LED
- Hybrid 116 kW E-Tech (Motor 1,8 Ltr. - 80 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2. Sitzreihe
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegelgehäuse Black Pearl Schwarz
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Easy-Park-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Abstandswarner
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage

• Kombiinstrument digital	• Kombiinstrument digital (7,0 Zoll)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder-Optik)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Schaltpunktanzeige	• Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
• Seitenairbag vorn	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Evolution	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Absolut Rot |
|--------------------|--------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)