



## Volkswagen Golf Plus United

EZ 09/2008 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 202.302km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 57\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                               |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Plus United [DE - LimS5 2.0 TDI EU4, United DPF, 2007 - 2009] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZ1KZ9W822835                                                                      | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>202.302km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                              | Leistung<br>140 PS (103 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                        | Letzter Service<br>179.909km                | Letzter Service am<br>09/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                                    | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2008                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                               | CO2-Emissionen<br>165g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                              | (2 mm)                                                                              | (2 mm)                                                                              |

Reifenschäden: Felgen haben Kerben Kratzer und Korrosion

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 110                                                                                     | Beifahrertür             | 105                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 110                                                                                       |
| Türe hinten links       | 110                                                                                     | Türe hinten rechts       | 110                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 105                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 105                                                                                       |
| Motorhaube              | 110                                                                                     | Heckklappe               | 200  |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türlautsprecher vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung grün / hinten schwarz getönt
- Winter-Paket




## Sonderausstattung

---

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaautomatik
- Lautsprecher hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Türlautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                        |      |          |                     |        |            |       |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|--------|------------|-------|
| 16.09.2008                                             | 0603 | AC200129 | 02                  | 01     | 0103704000 | 2     |
| M1                                                     | AF   |          | 04206               | 04302  | -          | 1759  |
| WVWZZZ1KZ9W822835                                      | X    |          | 1565                | 1592   | -          | 01501 |
| VOLKSWAGEN, VW                                         |      |          | -                   | 00075  | -          | -     |
| 1KP                                                    |      |          | 156                 | 002030 | 002030     |       |
| AFBMMX0                                                |      |          | 01110               | 00970  | -          |       |
| FM6FM62Q001N7GGN1                                      |      |          | 01110               | 00970  | -          |       |
|                                                        |      |          | 078                 | 03000  | 073        |       |
| GOLF PLUS                                              |      |          | 01400               | 0750   | 005        | -     |
| VOLKSWAGEN-VW                                          |      |          | 195/65 R15 91H      |        |            |       |
| FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.                                |      |          | 195/65 R15 91H      |        |            |       |
| MEHRZWECKFAHRZEUG                                      |      |          | -                   |        |            |       |
| 70/220/EWG*2006/96B/EG                                 |      |          | SCHWARZ             | 9      |            |       |
| EURO 4                                                 |      |          | e1*2001/116*0304*13 |        |            |       |
| DIESEL                                                 |      |          | 24.04.2008          | A      | D036256    |       |
| 0002                                                   | 0462 | 01968    | -                   |        |            |       |
| F.1/F.2:+25 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1700 B  |      |          |                     |        |            |       |
| IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3430KG*FAHRZEUG I |      |          |                     |        |            |       |
| ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRD |      |          |                     |        |            |       |
| YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.V |      |          |                     |        |            |       |
| O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK |      |          |                     |        |            |       |
| LT.BGTG*                                               |      |          |                     |        |            |       |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)