



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 10/2009 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 86.528km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZAW553284	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.528km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.881km	Letzter Service am 07/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstützen vorn

• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Feuerlöscher
• Fzg. ohne Dachreling	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Metallic-Lackierung	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.10.2009	0603	APC 00017	2	1	118/5800	21
M1	AC	4204-4299	1759			
WVWZZZ1KZAW553284	6	1565-1621	1499			
VOLKSWAGEN, VW		75				
1KP		147	2010	2010		
ACCAVDX0		1080	980			
ED7FD7AM006N7MGN1		1080	980			
-		075	03750	068		
GOLF PLUS		1400	740	5		
VOLKSWAGEN-VW		205/55 R16 91V				
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		205/55 R16 91V				
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A				7		
EURO5:A:PI/CI: M, N1 I		a1*2001/116*0304*18				
Benzin		30.07.2009	K	DS87233		
0001	35A0	1390				
7.2/8.2:±20 B.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8% Steig.*zu						
1.Ges-Gew.d.Zuges.max.3410kg*Fahrzeug ist mit Anh.kupp						
1. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f						
.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausg.Vo.z						
.STVO*WW.AHK lt.EGTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)