



Volkswagen Passat Trendline

EZ 12/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 207.670km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZCE075517	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.670km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 200.288km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Drei Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	410 
Motorhaube	130 	Heckklappe	280 
Dach	130 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (3 Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Seitenschutzleisten schwarz
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäcksicherungsnetz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Sensor Einparkhilfe eingedrückt



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)