



Renault Clio Extreme

EZ 02/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 201.868km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Extreme [DE - LimS5 1.2 16V, Extreme, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1BR1P0H40818837	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.868km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 201.560km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2.Sitzreihe
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rücksitz klappbar |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)