



Ford Transit 350 L3 Doppelkabine

EZ 06/2017 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 117.740km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 51***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit 350 L3 Doppelkabine [DE - PrDK4 FT 350 2.0 TDCi DPF EU6, FWD 350 L3, 2016 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN WF0EXXTTGEHP37869	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.740km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Ohne Luft

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig; Fahrzeug ist nicht verkehrssicher

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mit Haltearm kurz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 165 A
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Pritsche breit
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
- Produktionsstätte: Ootosan
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3954 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitz-Paket 4: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 4er-Sitzbank
- Stirnwanderhöhung Alu-Pritsche

- | | |
|---|--|
| • Stoßfänger teillackiert | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Unterfahrschutz seitlich | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert | • Staukästen unter Sitzbank |
| • Original Fahrzeug Farbe: Blazer-Blau | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------|
| • Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung | • Sicht-Paket 1 |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlt



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)