



Volkswagen Polo Trendline

EZ 10/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 121.994km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline [DE - LimS5 1.2 EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZEY058265	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	550 
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank umklappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Komfort-Paket Elektrik 1 |
| • Tagfahrlicht | • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) |
| • Klimaanlage Climatic | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Zentralverriegelung | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Formular für weitere amtliche Zulassungs-Tätigkeiten

TOVNORD 54
Nachsch. Hg.
Nov 2026
TUV NORD Mobilis

Bei der Zulassung
Zulassungsbefugnis
DAXERGO

Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
i.A.
Detting

Zulassungsbescheinigung Teil I
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei zuständ.
notwendig

28.07.2025

Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
i.A.
Detting

Zulassungsbescheinigung Teil I
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei zuständ.
notwendig

Formular für weitere amtliche Zulassungs-Tätigkeiten

TOVNORD 54
Nachsch. Hg.
Nov 2026
TUV NORD Mobilis

Bei der Zulassung
Zulassungsbefugnis
DAXERGO

Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
i.A.
Detting

Zulassungsbescheinigung Teil I
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei zuständ.
notwendig

28.07.2025

Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
i.A.
Detting

Zulassungsbescheinigung Teil I
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei zuständ.
notwendig

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)