



Mazda 5 Sento

EZ 09/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 114.598km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 Sento [DE - Van5 2.0 MZR-DISI EU5, Sento, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Van	FIN JMZCWA9G600158581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.598km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.258km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Anderer Schaden	Anderer Schaden	Anderer Schaden	Anderer Schaden	Reifenschäden: 1 Felge verschürft			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	90	Heckklappe	105
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

I-Stop blinkt

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Zierblende silber
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fußmatten Textil
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Multimediabuchse AUX-IN
- Rücksitz-Klappsysteem (Karakuri-System)
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|---|
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Trend-Paket |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Heckscheibe abgedunkelt | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth | • Einparkhilfe hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Sitzheizung vorn |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM FLASH |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth |
| • Touchscreen-Farbdisplay (6,1 Zoll) | • USB-Schnittstelle |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











22.09.2015	7118	ADF00016 2	02	017	0110/06200	1750
M1	AF		04585	-		1750
JMZCWA9G600158581		6	1615	-		01579
MAZDA			-	00075		+
CW			0159	002125		002125
A9G			01020	01200		+
6EU			01020	01200		+
			82	03750		170
			01200	0600		007
MAZDA 5			205/55R16 91V			
MAZDA (J)			205/55R16 91V			
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.						
MEHREWECKFAHRZEUG						
715/2007*630/2012J						
EUROS; J; PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	35J0	01999				
0.1:1600 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.0						
9.2015*						



Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen-Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.

Nächste fällige Wartung:
Spätestens bei 220.000 km / 137.500 Meilen / 11. Jahr
127.258 km oder 05/08/2026 (je nachdem, was zuerst eintritt)

Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, ABS Service GmbH Gundstraße 17a DE - 91056 Erlangen +499131992001	05/08/2025 05/08/25	107258 km	200.000 km / 125.000 Meilen / 10. Jahr Karosserie-Inspektion    
MMD, ABS Service GmbH Gundstraße 17a DE - 91056 Erlangen +499131992001	18/09/2024 07/09/24	101996 km	180.000 km / 112.500 Meilen / 9. Jahr Karosserie-Inspektion    
MMD, ABS Service GmbH Gundstraße 17a DE - 91056 Erlangen +499131992001	21/09/2023 01/09/23	90748 km	160.000 km / 100.000 Meilen / 8. Jahr Karosserie-Inspektion    
MMD, ABS Service GmbH Gundstraße 17a DE - 91056 Erlangen +499131992001	21/09/2022 06/09/22	78657 km	140.000 km / 87.500 Meilen / 7. Jahr Karosserie-Inspektion    

1 / 3



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)