



Mazda CX-5 Center-Line AWD

EZ 03/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 204.544km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Center-Line AWD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G EU5, Center-Line AWD, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKEK97600230505	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 204.544km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	500 
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug weist an alle lackierten Bauteilen Kratzer auf

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|--|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 118 kW KAT |
| • Multi-Info-Display | • Nebelscheinwerfer |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Radstand 2700 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Metallic-Lackierung | • Technik-Paket |
| • Touring-Paket | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












13.03.14	7118	AF200004X	2	02	118 / 6000	197
M1	JAC		4540-4555		1840	
JMZKEK97600230505	4		1670-1710		1565	
Mazda			88			
GH			155	2005	2005	
K97			1015	1090		
60E			1015	1090		
-			75	3750	71	
Mazda CX-5			1800	725	5	
MAZDA (J)			225/65R17 99H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/65R17 99H			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012J					9/-	
EURO5; J; P1/C1; M. N1 I			e1*2001/116*0448*15			
Benzin			05.03.13	K	WC074031	
0001	3530	1998				
0.1: 1900 bis 8% Steig.*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)