



Volkswagen Golf Highline

EZ 02/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 140.623km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Highline, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZAM642202	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.623km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.228km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motorschaden; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Knacken, Klappern; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gang hakt; Getriebeschaden; Gänge nicht einlegbar;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Motorschaden; Schiebedach defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Getriebe 6-Gang |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt |
| • Innenausstattung: Stoff / Alcantara | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Panorama-Aussteldach elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket ClassiXs |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |

- | | |
|--|---|
| • Gepäcksicherungsnetz | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Reifenkontroll-Anzeige |
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















km-Stand	Zahnriemen
km-Wertungsummer	Zündkerzen
Regelungsmenge/Kilohr	
Service durchgeführt von	Leuchte Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat Jahr
☐ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat Jahr oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐ Bremsflüssigkeitswechsel Monat Jahr

Steuerkette inkl. Nockenwellenroder und Schienen ersetzt; Km 136 581

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)