



Peugeot 3008 Active

EZ 11/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 216.089km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Active [DE - SUV5 2.0 HDi FAP 160/165 EU5, Active, 2011 - 2013]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF30URHHABS266847	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.089km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.873km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)
Rost



(7 mm)
Rost



(7 mm)
Rost



(7 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	200 	Heckklappe	190 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Einstiegsleuchten
- Fahrwerks-Dämpfungssystem mit adaptivem Wankausgleich Hinterachse (REAS)
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill verchromt | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V HDi FAP |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2613 mm |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben Hartglas | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt |
| • Servolenkung elektro-hydraulisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem WIP-Nav mit Farbdisplay | • Einparkhilfe akustisch |
| • Metallic-Lackierung | • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • USB-Box (MP3-/ USB-/ iPod-Schnittstelle) im Handschuhfach |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Wartungsnachweis

Km.: 4.3.14 km: 46.500

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 4.3.14 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

SCORE-STATION
Haino Denel
Esenser Straße 261
26607 Aurich-Plaggenburg
Tel. 0 49 41 - 77 56
Fax 0 49 41 - 80 47 714
E-Mail aurlch3@score-tankstellen.de

Nächste Wartung** 76.000

bei 13.1.16 km bzw. am 13.1.16

Km.: 08.03.15 km: 76.400

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

SCORE-STATION
Haino Denel
Esenser Straße 261
26607 Aurich-Plaggenburg
Tel. 0 49 41 - 77 56
Fax 0 49 41 - 80 47 714
E-Mail aurlch3@score-tankstellen.de

Nächste Wartung** 106.000

bei 05.1.17 km bzw. am 05.1.17

** regelmäßiges Wartungsintervall beachten

Wartungsnachweis

Km.: 08.03.15 km: 76.400

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

Firmenstempel

Nächste Wartung** 95.000

bei 16.01.16 km bzw. am 16.01.16

Km.: 08.03.15 km: 95.000

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

JANSSEN
AUTOMATEN-LEIHUNG
Bentzenstr. 11 26759 Lox
Tel. 04 91 92 11 777 - Fax 92 81 808

Nächste Wartung** 106.000

bei 05.1.17 km bzw. am 05.1.17

** regelmäßiges Wartungsintervall beachten

Wartungsnachweis

Km.: 4.3.14 km: 46.500

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 4.3.14 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

Firmenstempel

Nächste Wartung** 76.000

bei 13.1.16 km bzw. am 13.1.16

Km.: 08.03.15 km: 76.400

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

JANSSEN
AUTOMATEN-LEIHUNG
Bentzenstr. 11 26759 Lox
Tel. 04 91 92 11 777 - Fax 92 81 808

Nächste Wartung** 106.000

bei 05.1.17 km bzw. am 05.1.17

** regelmäßiges Wartungsintervall beachten

Wartungsnachweis

Km.: 08.03.15 km: 76.400

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

Firmenstempel

Nächste Wartung** 95.000

bei 16.01.16 km bzw. am 16.01.16

Km.: 08.03.15 km: 95.000

Erleichterte Betriebsbedingungen ☐ Datum: 08.03.15 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐


Regelmäßige Wartung

Schunke
AUTOMATEN-LEIHUNG
Bentzenstr. 11 26759 Lox
Tel. 04 91 92 11 777 - Fax 92 81 808

Nächste Wartung** 106.000

bei 05.1.17 km bzw. am 05.1.17

** regelmäßiges Wartungsintervall beachten




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)