



Skoda Octavia Elegance

EZ 12/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 277.602km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Elegance [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Elegance DPF, 2009 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN TMBGS61Z792015511	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 277.602km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 272.150km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)
Kerben

Hinten links



(6 mm)
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	320 	Heckklappe	350 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug lässt sich nur mit einem Schlüssel starten -

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiss
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Plus-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)

• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Sitzheizung vorn
• Maxi-DOT Display	• Maxi-DOT Display
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag vorn	• Zentralverriegelung
• Nebelscheinwerfer	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 5-Gang	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Doppel-Sonnenblenden	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Laderaumboden variabel	• Dachreling
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Audio-Navigationssystem Columbus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

1. Anzahl der PSW	24	3.0400 / 3.340	3,00
2. Anzahl der PSW	0	3.0400 / 3.340	3,00
3. Anzahl der PSW	324 mm	3.0400 / 3.340	3,00
4. Anzahl der PSW	102 / 104 / 106 / 108 / 110 mm	3.0400 / 3.340	3,00
5. Anzahl der PSW	200 mm	3.0400 / 3.340	3,00
6. Anzahl der PSW	170 mm	3.0400 / 3.340	3,00
7. Anzahl der PSW	140 / 142 mm	3.0400 / 3.340	3,00
8. Anzahl der PSW	110 / 112 mm	3.0400 / 3.340	3,00
9. Anzahl der PSW	80 / 82 mm	3.0400 / 3.340	3,00
10. Anzahl der PSW	50 / 52 mm	3.0400 / 3.340	3,00
11. Anzahl der PSW	30 / 32 mm	3.0400 / 3.340	3,00
12. Anzahl der PSW	15 / 16 mm	3.0400 / 3.340	3,00
13. Anzahl der PSW	7,5 / 8 mm	3.0400 / 3.340	3,00
14. Anzahl der PSW	3,75 / 4 mm	3.0400 / 3.340	3,00
15. Anzahl der PSW	1,875 / 2 mm	3.0400 / 3.340	3,00
16. Anzahl der PSW	0,9375 / 1 mm	3.0400 / 3.340	3,00
17. Anzahl der PSW	0,46875 / 0,5 mm	3.0400 / 3.340	3,00
18. Anzahl der PSW	0,234375 / 0,25 mm	3.0400 / 3.340	3,00
19. Anzahl der PSW	0,1171875 / 0,125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
20. Anzahl der PSW	0,05859375 / 0,0625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
21. Anzahl der PSW	0,029296875 / 0,03125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
22. Anzahl der PSW	0,0146484375 / 0,015625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
23. Anzahl der PSW	0,00732421875 / 0,0078125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
24. Anzahl der PSW	0,003662109375 / 0,00390625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
25. Anzahl der PSW	0,0018310546875 / 0,001953125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
26. Anzahl der PSW	0,00091552734375 / 0,0009765625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
27. Anzahl der PSW	0,000457763671875 / 0,00048828125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
28. Anzahl der PSW	0,0002288818359375 / 0,000244140625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
29. Anzahl der PSW	0,00011444091796875 / 0,0001220703125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
30. Anzahl der PSW	0,000057220458984375 / 0,00006103515625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
31. Anzahl der PSW	0,0000286102294921875 / 0,000030517578125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
32. Anzahl der PSW	0,00001430511474609375 / 0,0000152587890625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
33. Anzahl der PSW	0,000007152557373046875 / 0,00000762939453125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
34. Anzahl der PSW	0,0000035762786865234375 / 0,000003814697265625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
35. Anzahl der PSW	0,00000178813934326171875 / 0,0000019073486328125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
36. Anzahl der PSW	0,000000894069671630859375 / 0,00000095367431640625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
37. Anzahl der PSW	0,0000004470348358154296875 / 0,000000476837158203125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
38. Anzahl der PSW	0,00000022351741790771484375 / 0,0000002384185791015625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
39. Anzahl der PSW	0,000000111758708953857421875 / 0,00000011920928955078125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
40. Anzahl der PSW	0,0000000558793544769287109375 / 0,000000059604644775390625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
41. Anzahl der PSW	0,00000002793967723846435546875 / 0,0000000298023223876953125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
42. Anzahl der PSW	0,000000013969838619232177734375 / 0,00000001490116119384765625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
43. Anzahl der PSW	0,0000000069849193096160888671875 / 0,000000007450580596923828125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
44. Anzahl der PSW	0,00000000349245965480804443359375 / 0,0000000037252902984619140625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
45. Anzahl der PSW	0,000000001746229827404022216796875 / 0,00000000186264514923095703125 mm	3.0400 / 3.340	3,00
46. Anzahl der PSW	0,0000000008731149137020111083984375 / 0,000000000931322574615478515625 mm	3.0400 / 3.340	3,00
47. Anzahl der PSW	0,00000000043655745685100555419921875 / 0,000000000465661287307739279375 mm	3.0400 / 3.340	3,00
48. Anzahl der PSW	0,000000000218278728425502777099609375 / 0,0000000002328306436538696396875 mm	3.0400 / 3.340	3,00
49. Anzahl der PSW	0,0000000001091393642127513885498046875 / 0,00000000011641532182693481984375 mm	3.0400 / 3.340	3,00
50. Anzahl der PSW	0,00000000005456968210637569427		

SERVICE-NACHWEIS

A photograph of a car's interior, showing a car seat with a book, keys, and a red portable device. The book has a colorful abstract cover. The keys are a set of car keys with a black fob. The red device is a portable power source or battery pack. The background shows the car's dashboard and steering wheel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Rost)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)