



Jeep Compass Limited 4x4

EZ 08/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 67.939km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Compass Limited 4x4 [DE - SUV5 2.4 EU6, Limited, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4NJDCB7GD798054	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.939km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.359 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.192km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	215 	Heckklappe	200 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kompass
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Freedom-Drive (Allrad)
- Armlehne vorn
- Audiosystem: UConnect Media 431
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,4 Ltr. - 125 kW KAT
- Radstand 2635 mm

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Türgriff außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
|-----------------------|---------------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Modell Compass

☒ INSPEKTION
☒ MOTORÖLWECHSEL

VORGESCHEN BEI KM. 24.000
DURCHFÜHRT BEI KM. 28.500
FABRIKSTELL-NR. 60298054

STAMPEN
AUTOSALON AM PARK
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
Autosalon am Park GmbH
Kaiserlei Str. 240 • 41060 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 63900-0 • Fax 02161 / 63900-32
info@asap-park.de

Modell Compass

☒ INSPEKTION
☒ MOTORÖLWECHSEL

VORGESCHEN BEI KM. 30000
DURCHFÜHRT BEI KM. 30000
FABRIKSTELL-NR. 60298054
DATUM 27.08.04

STAMPEN
ATM
AUTO HAAR UNTERST
GEBRÜDER
G. F. M.
GmbH & Co. KG
Pulvermühlstr. 186
47697 Krefeld
Tel. 02151 / 81120

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)