



Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEfficiency

EZ 09/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 305.631km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 200 CDI EU5, Classic BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042011G216730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 305.631km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 297.662km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Verglasung getönt | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Premium | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












27.09.2013	1313	AGW00635 8	2	1	100/4600	209
M1	AC		4695		1795	
WDD2042011G216730	2		1459		1615	
WKRCEKES-BENZ			75		-	
204 K			127	2155	2155	
M291M0			1025	1170	-	
N1AAA500			1025	1170	-	
C 200 CDI			77	3450	74	
DAIMLER (D)			1800	750	5	
Fr. z. Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombimotorsine			205/55 R16 91V			
715/2007*630/2012J			Schwarz		9	
EURO5: J: PE/CI; M: N1 I			01*2001/116*0457*23			
Diesel			25.07.2013	K	G3736877	
0002	5570	2143				
F. 4. 2800-4600*F.1/F.2:2190 B.ANH.BETR.*7.2/8.2.1260 B.ANH. BETR.*W.AHK LT.BOTG*STUFF PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST RFI NERSSEITIG MONTIERT ANH O ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI SYST F ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.SYVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.09.2013*						



[illegible]A black leather wallet is open, lying flat on a grey, textured car seat. Inside the wallet, a car key with a silver head and an orange fob is visible, along with a small, closed notebook with a light-colored cover. The wallet has two silver-toned metal buttons, one on each flap. The car seat's fabric has a fine, woven pattern.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)