



Opel Vectra B Lim. Edition 100

EZ 08/1999 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 136.821km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vectra B Lim. Edition 100		
Kategorie Limousine	FIN W0L0JBF19X1159766	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.821km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.963km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/1999	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Edition 100
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Dschungelgruen MI2
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Beleuchtungs-Paket
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Katalysator geregelt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkgetriebe (Fabrikat: ZF)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurt mitte aufrollbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Wärmeschutzverglasung



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Batterie 55 Ah | • Generator 100 A |
| • Getriebe 5-Gang - Sport | • Klimaanlage |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT (X 16 XEL / L91) |
| • Reifen 195/65 R15 ..H | • Wärmeschutzverglasung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)