



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT 4x4 lang

EZ 12/2016 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 274.060km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)  
Fahrzeugstandort: 23\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                 |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116/119 CDI/BT 4x4 lang [AT - Ka4 114 CDI/BlueTEC EU6, lang 4MATIC, 2015 - 2020] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WDF44760313256525                                                                                        | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>274.060km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>12/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                          | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>2                                                                                                      | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>12/2016                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                          |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>174g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)  
Rost



(6 mm)  
Rost



(8 mm)  
Rost



(8 mm)  
Rost

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 100                                                                                     | Beifahrertür             | 95                                                                                         |
| Kotflügel vorne links   | 100                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 115                                                                                        |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 340   |
| Seitenteil hinten links | 100                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 1720  |
| Motorhaube              | 190  | Heckklappe               | 205   |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

---

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend;                               |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Flugrost; Tiergeruch;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---

-



## Sonderausstattung

---


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









|                                                                                                                   |                                           |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Aussteller etc.                                                                                                   | Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis |                      |            |
| Vermittlungsbestimmung                                                                                            | 19                                        |                      |            |
| FIN                                                                                                               | WDF 64760313256525                        |                      |            |
| Erstmalige Zulassung am                                                                                           | 21.12.2016                                | AS Genehmigungsdatum | 11.05.2018 |
| Genehmigungslgrundlage                                                                                            | EG-Betriebserlaubnis                      |                      |            |
| Genehmigungsnummer                                                                                                | e1*2007/H0*04S*09                         |                      |            |
| K7 Nationaler Code                                                                                                |                                           |                      |            |
| J Klasse / Fahrzeugart                                                                                            | N1G/Lastkraftwagen/Gruppe III             |                      |            |
| D1 Marke                                                                                                          | Mercedes-Benz                             |                      |            |
| D2 Handelsbezeichnung                                                                                             | Vito                                      |                      |            |
| D2 Typ/Variante/Version                                                                                           | 639/SKWA7330of.ZFKR123BE                  |                      |            |
| A22 Anzahl der Vorbesitzeren                                                                                      | 1                                         |                      |            |
| A21 Anträge                                                                                                       |                                           |                      |            |
| Der/Die Überwachungsbescheinigung<br>ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments                        |                                           |                      |            |
| <b>AG E M E L D E T a m</b><br><b>Zulassungsstelle AG VVO</b><br>am 11.05.2018, 12:00 Uhr<br>für die 194. Meeting |                                           |                      |            |

[illegible]A photograph showing the interior of a car, specifically the passenger seat area. On the dark grey fabric seat, there is a white envelope, a white sheet of paper, a Mercedes-Benz brochure, and a car key with a blue fob. A red fire extinguisher is visible in the lower left corner.

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost, Kratzer)



Schweller links (Rost, Kratzer)



Schweller links (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)