



Volkswagen Touran Trendline

EZ 07/2005 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 257.612km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline [DE - Van5 2.0 TDI EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZ6W025528	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 257.612km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Geräusche ;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Technik-Paket
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem RCD 500 Volkswagen Sound (Radio/CD-Wechsler 6-fach / 8-Kanal-Verstärker) | • CD-Wechsler |
| • Dachreling | • Einparkhilfe hinten |
| • Fußmatten Textil | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden, Anderer Schaden): Dachhimmel hängt