



Dacia Lodgy Comfort

EZ 05/2021 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 30.007km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Lodgy Comfort [AT - Van5 1.3 TCe 100 EU6d-T, Comfort GPF, (Facelift) 2020 - 2020]		
Kategorie Van	FIN UU1J9220X66895505	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 30.007km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel Titanoptik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Cool & Navi-Paket
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Komfort-Paket

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Länder-AV Österreich | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,3 Ltr. - 75 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Radioempfang Digital (DAB) |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schaltpunktanzeige |
| • Schutzzierleisten seitlich | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sondermodell Supreme | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen Chrom, satiniert | • Türverriegelung automatisch |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
|-----------------------|--------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Abgemeldet am: 13. Mai 2026



Zulassungsstelle Nr. 315 48 27
in 315 48 27
in 315 48 27
in 315 48 27

1. Fahrzeug	2. Fahrzeug	3. Fahrzeug	4. Fahrzeug	5. Fahrzeug	6. Fahrzeug	7. Fahrzeug	8. Fahrzeug	9. Fahrzeug	10. Fahrzeug
11. Fahrzeug	12. Fahrzeug	13. Fahrzeug	14. Fahrzeug	15. Fahrzeug	16. Fahrzeug	17. Fahrzeug	18. Fahrzeug	19. Fahrzeug	20. Fahrzeug
21. Fahrzeug	22. Fahrzeug	23. Fahrzeug	24. Fahrzeug	25. Fahrzeug	26. Fahrzeug	27. Fahrzeug	28. Fahrzeug	29. Fahrzeug	30. Fahrzeug
31. Fahrzeug	32. Fahrzeug	33. Fahrzeug	34. Fahrzeug	35. Fahrzeug	36. Fahrzeug	37. Fahrzeug	38. Fahrzeug	39. Fahrzeug	40. Fahrzeug
41. Fahrzeug	42. Fahrzeug	43. Fahrzeug	44. Fahrzeug	45. Fahrzeug	46. Fahrzeug	47. Fahrzeug	48. Fahrzeug	49. Fahrzeug	50. Fahrzeug
51. Fahrzeug	52. Fahrzeug	53. Fahrzeug	54. Fahrzeug	55. Fahrzeug	56. Fahrzeug	57. Fahrzeug	58. Fahrzeug	59. Fahrzeug	60. Fahrzeug
61. Fahrzeug	62. Fahrzeug	63. Fahrzeug	64. Fahrzeug	65. Fahrzeug	66. Fahrzeug	67. Fahrzeug	68. Fahrzeug	69. Fahrzeug	70. Fahrzeug
71. Fahrzeug	72. Fahrzeug	73. Fahrzeug	74. Fahrzeug	75. Fahrzeug	76. Fahrzeug	77. Fahrzeug	78. Fahrzeug	79. Fahrzeug	80. Fahrzeug
81. Fahrzeug	82. Fahrzeug	83. Fahrzeug	84. Fahrzeug	85. Fahrzeug	86. Fahrzeug	87. Fahrzeug	88. Fahrzeug	89. Fahrzeug	90. Fahrzeug
91. Fahrzeug	92. Fahrzeug	93. Fahrzeug	94. Fahrzeug	95. Fahrzeug	96. Fahrzeug	97. Fahrzeug	98. Fahrzeug	99. Fahrzeug	100. Fahrzeug

Abgemeldet am: 13. Mai 2026

Zulassungsstelle Nr. 315 48 27
in 315 48 27
in 315 48 27
in 315 48 27

1. Fahrzeug	2. Fahrzeug	3. Fahrzeug	4. Fahrzeug	5. Fahrzeug	6. Fahrzeug	7. Fahrzeug	8. Fahrzeug	9. Fahrzeug	10. Fahrzeug
11. Fahrzeug	12. Fahrzeug	13. Fahrzeug	14. Fahrzeug	15. Fahrzeug	16. Fahrzeug	17. Fahrzeug	18. Fahrzeug	19. Fahrzeug	20. Fahrzeug
21. Fahrzeug	22. Fahrzeug	23. Fahrzeug	24. Fahrzeug	25. Fahrzeug	26. Fahrzeug	27. Fahrzeug	28. Fahrzeug	29. Fahrzeug	30. Fahrzeug
31. Fahrzeug	32. Fahrzeug	33. Fahrzeug	34. Fahrzeug	35. Fahrzeug	36. Fahrzeug	37. Fahrzeug	38. Fahrzeug	39. Fahrzeug	40. Fahrzeug
41. Fahrzeug	42. Fahrzeug	43. Fahrzeug	44. Fahrzeug	45. Fahrzeug	46. Fahrzeug	47. Fahrzeug	48. Fahrzeug	49. Fahrzeug	50. Fahrzeug
51. Fahrzeug	52. Fahrzeug	53. Fahrzeug	54. Fahrzeug	55. Fahrzeug	56. Fahrzeug	57. Fahrzeug	58. Fahrzeug	59. Fahrzeug	60. Fahrzeug
61. Fahrzeug	62. Fahrzeug	63. Fahrzeug	64. Fahrzeug	65. Fahrzeug	66. Fahrzeug	67. Fahrzeug	68. Fahrzeug	69. Fahrzeug	70. Fahrzeug
71. Fahrzeug	72. Fahrzeug	73. Fahrzeug	74. Fahrzeug	75. Fahrzeug	76. Fahrzeug	77. Fahrzeug	78. Fahrzeug	79. Fahrzeug	80. Fahrzeug
81. Fahrzeug	82. Fahrzeug	83. Fahrzeug	84. Fahrzeug	85. Fahrzeug	86. Fahrzeug	87. Fahrzeug	88. Fahrzeug	89. Fahrzeug	90. Fahrzeug
91. Fahrzeug	92. Fahrzeug	93. Fahrzeug	94. Fahrzeug	95. Fahrzeug	96. Fahrzeug	97. Fahrzeug	98. Fahrzeug	99. Fahrzeug	100. Fahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)