



Mazda 3 Sports-Line

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 218.787km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU5, Sports-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN 3MZBM54661M110874	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.787km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.923km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	125
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- CD-Player
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn

- | | |
|---|--|
| • Head-up-Display | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) |
| • Leseleuchte vorn | • Licht-Paket |
| • Log-in-System | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Original Fahrzeug Farbe: Obsidiansgrau Metallic | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System BOSE |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (i-Stop) |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Touring-Paket | • USB-Schnittstelle |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)