



Opel Grandland Design Line

EZ 10/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 207.327km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Design Line [DE - SUV5 2.0 D EU6d-T, Design Line, 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZJEHZ8JS392280	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 207.327km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.744km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 167g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Abgasreinigung Fehlermeldung ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Andere: Korrosion; ;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Türfangband vorne und hinten links klappert;

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Laut Serviceheft: Motor wurde bei 119537 km am 11.2020 ersetzt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW CDTI | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Pedale Aluminium |
| • Radstand 2675 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Unterfahrschutz |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













6 Servicebestätigung *Motor es bei 119537km / 11.2018*

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: *11.11.18* 79km *20868*

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☒
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: *5* W *30*

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: *25* °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebes
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Autohaas - Adam Opel AG
Vertragshändler
72488 Sigmaringen, Tel. 72000
In den Burgwiesen 18

Servicebestätigung **5**

Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion


Datum: *08.11.18* km *21358*

Motoröl:
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: *5* W *30*

Gehörschutz, Kühlflüssigkeit: *25* °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebes
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Autohaas - Adam Opel AG
Vertragshändler
72488 Sigmaringen, Tel. 72000
In den Burgwiesen 18



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)