



Renault Scenic BOSE Edition

EZ 08/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 55.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic BOSE Edition [DE - Van5 1.3 TCe 140 Energy EU6, BOSE-Edition, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00660537197	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.457km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	123	Beifahrertür	127
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	121	Türe hinten rechts	108
Seitenteil hinten links	121	Seitenteil hinten rechts	127
Motorhaube	116	Heckklappe	-
Dach	216 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsschein

09.09.2018	3333	BIR000190	103/5000	186
MI	AB		4407	1866
VF1RFA006053719			1645	1505 - 1605
RENAULT			75	
RFA			122	2046
CF2			1110	1294
MBRRVA615000			1110	1294
			70	2565
SENIC			1850	750
RENAULT (F)			195/55 R 20 (95)H	
Pr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/55 R 20 (95)H	
Schräghecklimousine				
715/2007*2017/1347W			GRAU	
BUK067W;P17/C1; M, N1 I			e2*2007/46*0574*05	
Benzin			30.03.2018	EX395872
0001	3EWO	1332		
NW:AHK LT. EGTQ*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.200KGNEINATON: 3546KG				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch)