



## Toyota Yaris Cool

EZ 09/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 146.347km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 66\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                     |                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Yaris Cool [DE - LimS5 1.3 VVT-i EU4, Cool, 2007 - 2008] |                                                                        |                                        |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>VNKKL96310A198367                                                            | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>146.347km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                    | Leistung<br>87 PS (64 KW)                                              | Kraftstoff<br>Benzin                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                   | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                        |
| Hubraum<br>1.298 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                              | Letzter Service<br>135.506km                                           | Letzter Service am<br>11/2024          |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                          | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>09/2007                                              | Farbe<br>Grau                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                       | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                     | CO2-Emissionen<br>141g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

vehicle.damage-label.porous

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                                                                                      | Beifahrertür             | 115                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 1360  | Kotflügel vorne rechts   | 795  |
| Türe hinten links       | 120                                                                                      | Türe hinten rechts       | 160                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 995   | Seitenteil hinten rechts | 120                                                                                       |
| Motorhaube              | 130                                                                                      | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 100                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung; Knöpfe auf Funkfernbedienung defekt

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 64 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Medium Silver Metallic



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle)





Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Farbtonunterschied



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung)





Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)





Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)