



Chrysler Crossfire Basis

EZ 01/2007 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 213.856km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chrysler	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossfire Basis [DE - Cp3 3.2, 2006 - 2008]		
Kategorie Coupé	FIN 1C3ANE9L05X043241	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.856km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 3.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.632km	Letzter Service am 02/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 250g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 10.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden, Kratzer



(6 mm)

Kratzer, Anderer Schaden



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Audiosystem	• Audiosystem: Radio mit CD-Player
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Einstiegschienen (Edelstahl)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 3-türig
• Klimaanlage 2-Zonen	• Lenkrad (Leder)
• Motor 3,2 Ltr. - 160 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT
• Reifen-Reparaturkit	• Seitenairbag
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn links
• Sitzheizung vorn rechts	• Sound-System Infinity inkl. Subwoofer
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden, Kratzer): 18 Zoll Felgen vorne montiert



Rad (Kratzer, Anderer Schaden): 18 Zoll Felgen vorne montiert



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Lichtschalter Geklebt



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)