



Volvo XC60 Momentum Pro AWD

EZ 08/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 104.176km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Momentum Pro AWD [DE - SUV5 B4 (Diesel) AWD EU6d, Momentum Pro Mild-Hybrid, (Facelift) 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1UZK5VCN1900352	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.176km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 197 PS (145 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	140	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;Fußmatten nicht vorhanden.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digital-Paket
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten

• Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance	• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Connected Safety	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
• Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Heckspoiler	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Iron Ore
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Drive
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfortsitze vorn Textil
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
• Modellpflege	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2865 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz geteilt	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Service-System: Google Services	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Taschenhaken im Gepäckraum
• USB-Anschlüsse (2) im Fond	• Volvo ON CALL
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung erweitert | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • Head-up-Display |
| • Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft) | • Komfortsitze |
| • Kraftstofftank: 71 Ltr. | • Lenkradheizung |
| • Licht-Paket | • Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht |
| • Parkassistent-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Standheizung | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











VOLVO

ab 1970 (Einzelanfertigung) (Einzelanfertigung) (Einzelanfertigung)

Alle Angaben auf der Basis der technischen Zeichnungen

TEIL-NR.	TEIL-BEZEICHNUNG	STÜCKZAHLEN	STÜCKLISTEN-NR.
1001	Motor	1	1001-01
1002	Motor	1	1002-01
1003	Motor	1	1003-01
1004	Motor	1	1004-01
1005	Motor	1	1005-01
1006	Motor	1	1006-01
1007	Motor	1	1007-01
1008	Motor	1	1008-01
1009	Motor	1	1009-01
1010	Motor	1	1010-01
1011	Motor	1	1011-01
1012	Motor	1	1012-01
1013	Motor	1	1013-01
1014	Motor	1	1014-01
1015	Motor	1	1015-01
1016	Motor	1	1016-01
1017	Motor	1	1017-01
1018	Motor	1	1018-01
1019	Motor	1	1019-01
1020	Motor	1	1020-01
1021	Motor	1	1021-01
1022	Motor	1	1022-01
1023	Motor	1	1023-01
1024	Motor	1	1024-01
1025	Motor	1	1025-01
1026	Motor	1	1026-01
1027	Motor	1	1027-01
1028	Motor	1	1028-01
1029	Motor	1	1029-01
1030	Motor	1	1030-01
1031	Motor	1	1031-01
1032	Motor	1	1032-01
1033	Motor	1	1033-01
1034	Motor	1	1034-01
1035	Motor	1	1035-01
1036	Motor	1	1036-01
1037	Motor	1	1037-01
1038	Motor	1	1038-01
1039	Motor	1	1039-01
1040	Motor	1	1040-01
1041	Motor	1	1041-01
1042	Motor	1	1042-01
1043	Motor	1	1043-01
1044	Motor	1	1044-01
1045	Motor	1	1045-01
1046	Motor	1	1046-01
1047	Motor	1	1047-01
1048	Motor	1	1048-01
1049	Motor	1	1049-01
1050	Motor	1	1050-01
1051	Motor	1	1051-01
1052	Motor	1	1052-01
1053	Motor	1	1053-01
1054	Motor	1	1054-01
1055	Motor	1	1055-01
1056	Motor	1	1056-01
1057	Motor	1	1057-01
1058	Motor	1	1058-01
1059	Motor	1	1059-01
1060	Motor	1	1060-01
1061	Motor	1	1061-01
1062	Motor	1	1062-01
1063	Motor	1	1063-01
1064	Motor	1	1064-01
1065	Motor	1	1065-01
1066	Motor	1	1066-01
1067	Motor	1	1067-01
1068	Motor	1	1068-01
1069	Motor	1	1069-01
1070	Motor	1	1070-01
1071	Motor	1	1071-01
1072	Motor	1	1072-01
1073	Motor	1	1073-01
1074	Motor	1	1074-01
1075	Motor	1	1075-01
1076	Motor	1	1076-01
1077	Motor	1	1077-01
1078	Motor	1	1078-01
1079	Motor	1	1079-01
1080	Motor	1	1080-01
1081	Motor	1	1081-01
1082	Motor	1	1082-01
1083	Motor	1	1083-01
1084	Motor	1	1084-01
1085	Motor	1	1085-01
1086	Motor	1	1086-01
1087	Motor	1	1087-01
1088	Motor	1	1088-01
1089	Motor	1	1089-01

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)