



Mercedes-Benz B 200 CDI

EZ 07/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 136.833km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 CDI [DE - Van5 B 200 CDI / d EU5, BlueEfficiency DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462011J280760	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.833km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.290km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	75	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	140	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT |
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)