



Hyundai Tucson Trend 4WD

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 91.832km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 4WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 4WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812HKJ874427	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.832km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.496km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 10)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	300 	Heckklappe	110
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- | | |
|---|--|
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Hochtöner |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: Olivine Grey / MIC |
| • Radstand 2670 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung | • Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Unterfahrschutz (Motor) |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)