



Opel Meriva Drive

EZ 06/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 147.705km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Drive [DE - Van5 1.4 Turbo EU6, drive, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN W0LSD9EN2G4236561	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.705km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.309km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(1 mm)

Vorne rechts


(1 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 400 Plus (Radio/CD-Player MP3-fähig / USB)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Reifendruckwarner

- | | |
|---|--|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmeschutzverglasung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Original Fahrzeug Farbe: CARRAGREEN |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Funktions-Paket | • Komfort-Paket |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Textilfussmatten | • Winter-Paket |
| • Doppeltonfanfare | • Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Ablagetisch an Rückenlehne |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Parkpilotsystem hinten | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Servicebestätigung		7	
Service ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion		Service ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	
Datum <u>20.02.22</u> km <u>83.410</u>		Datum <u>10.02.22</u> km <u>103.622</u>	
Motoröl Klasse: dexos <u>1X</u> dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5W-30</u>		Motoröl Klasse: dexos <u>1X</u> dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5W-30</u>	
Gehäuseschutz, Kühlluftgehalt: <u>-20°C</u>		Gehäuseschutz, Kühlluftgehalt: <u>-20°C</u>	
Ja Nein ☐ ☒ Batterie (Funkenbildung) ☐ ☒ Innenraumluftfilter ☐ ☒ Luftfiltereinlass ☐ ☒ Katalysatorventile ☐ ☒ Zahnriemen ☐ ☒ Kraftstofffilter ☐ ☒ Getriebeöl ☐ ☒ Bremsflüssigkeit ☐ ☒ Reifenspannungstest ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ ☒ Zündkerzen ☐ ☒ Kühlmittel		Ja Nein ☐ ☒ Batterie (Funkenbildung) ☐ ☒ Innenraumluftfilter ☐ ☒ Luftfiltereinlass ☐ ☒ Katalysatorventile ☐ ☒ Zahnriemen ☐ ☒ Kraftstofffilter ☐ ☒ Getriebeöl ☐ ☒ Bremsflüssigkeit ☐ ☒ Reifenspannungstest ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☐ ☒ Zündkerzen ☐ ☒ Kühlmittel	
Aussteller Service Partner Servicepartner Service Partner		Aussteller Service Partner Servicepartner Service Partner	
Stempel:		Stempel:	
Unterschrift:		Unterschrift:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)