



Toyota Yaris Luna

EZ 05/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 31.585km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 68***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Luna [AT - LimS5 1.0 VVT-i EU4, Luna, 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKG96320A035814	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.585km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	-	(5 mm)	(5 mm)

Ohne Luft,
Riss/Bruch

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	275 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	315 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	215 	Heckklappe	200 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Frontschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Mica Metallic
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung getönt



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Rad (Ohne Luft, Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)