



Hyundai i10 Classic

EZ 11/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.579km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Classic [DE - LimS5 1.1 EU4, Classic, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN MALAM51BP8M152128	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.579km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 67 PS (49 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.021km	Letzter Service am 12/2010
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-aus-Automatik
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,1 Ltr. - 49 kW 12V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: STONE BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)