

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

13.08.2026 16:30

Berichts-Nr:

FIN:

TMBLJ7NU4P5041498



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASQ
Erstzulassungsdatum:	11.04.2023
Laufleistung:	48.923 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	Dachspoiler
"VARIOFLEX" Sitze	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"VARIOFLEX" Sitze	Dämpfung vorn
"Virtual Cockpit"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Diebstahlarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn	Doppelton-Signalhorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Drehstromgenerator 180 A
3. Kopfstütze hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C/T1N	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz Standard
Aero Kappe schwarz matt	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Allradantrieb	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bremsbelagverschleißkontrolle	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Brillen-Ablage/Halter	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Chrom-Paket	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Anhängervorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anschlussgarantie
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne Emblempaket
Komfortausstattung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Multifunktionskamera
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurhalteassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Pannen-Set
Navi Amundsen + Web radio	Parking Paket
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 225/55 R17 97V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne "drive select"	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Adapter	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sondermodell 2022

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/55 R 17 97 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLJ7NU4P5041498

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

