



Mercedes-Benz C 200 CDI BlueEfficiency

EZ 11/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 290.693km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 C 200 CDI EU5, Classic BE DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042011F805582	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 290.693km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 276.177km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kerben; Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

- | | |
|--|---|
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Multikontursitze vorn | • PRE-SAFE-System |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Tempomat | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













16.11.2011	1313	AGW00335 7	2	1	100/4600	209
M1	AC		4696		1795	
WDD2042011F805582		3	1459		1615	
MERCEDES-BENZ				75		
204 K			127	2155	2155	
H2S1M0			1025	1170		
KZAAA500			1025	1170		
			77	3450	74	
C 200 CDI			1800	750	5	
DAIMLER (D)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine						
715/2007*692/2008A					9	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0457*15			
Diesel			23.05.2011		DY423906	
0002	35A0	2143				
P.4: 2800-4600*F.1/F.2:2190 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1260 b.Anh.						
Betr.*ww.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*Datum zur E						
missionsklasse: 16.11.2011*						



A black leather wallet with "Mercedes-Benz" embossed on the front, a pair of sunglasses, and a Mercedes-Benz brochure are resting on a car seat. The brochure features a blue and white image of a car.

			
Mercedes-Benz			
Serviceabgabe			
	Walter Leibel, 16. Aufwandservice Lautenthal 14 20094 Berlin	Datum Leistung Service	14.04.2014 179427 km Service A
Walter Leibel	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	06.03.2014 179400 km Service A
Mercedes-Benz	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	29.07.2013 154308 km Service A
Walter Leibel	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	09.12.2013 158455 km Service B
Mercedes-Benz	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	11.04.2014 162716 km Service A
Walter Leibel	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	04.10.2013 16441 km Service A
Mercedes-Benz	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	07.12.2013 167744 km Service B
Walter Leibel	Aufhaus Bachmann GmbH Lichtenhalsstraße 14 Gillingen	Datum Leistung Service	05.07.2012 148010 km Service A
Mercedes-Benz	Stromberg Service GmbH & Co. KG Otto-Lieman-Str. 10 - 24 Reckendorf	Datum Leistung Service	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)