



BMW 23 d xDrive

EZ 11/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 224.289km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 23 d xDrive [DE - SUV5 23d EU5, xDrive DPF, 2009 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP51050VT46607	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 224.289km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



(7 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	405 	Seitenteil hinten rechts	385 
Motorhaube	145	Heckklappe	160
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Connectivity-Paket | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Performance Control | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Innenausstattung: Edelholz Finline |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Paket M / M-Technic |
| • Abbiegelicht | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Sprachbediensystem | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Schnittstelle | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Shadow / Alcantara | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Kreuzschliff dunkel |
| • Sportsitze vorn | • Sportliche Fahrwerksabstimmung |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Multifunktion für Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch, Anderer Schaden):
Schiebedach/Verdunkelung defekt



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Verschmutzung)