



Hyundai i30 Style

EZ 03/2015 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 114.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Style [DE - LimS5 1.6 GDI EU5, Style, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN TMAD351CBEJ223736	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.436km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.389km	Letzter Service am 10/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	270 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	1330 
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funktions-Paket
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar

• Heckscheibenwischer	• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
• Hochtöner	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klima-Paket	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag	• Kopf-Airbag-System
• Kühlergrill Wagenfarbe	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leuchtweitenregelung
• Licht-aus-Automatik	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
• Plus-Paket	• Reifen-Reparaturkit
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start-Stop-Knopf	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Traktionskontrolle (TCS)	• Türengriegelung automatisch (bei Unfall)
• Türgriffe außen verchromt	• Türgriffe außen, Griffmulde beleuchtet
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten verchromt



Sonderausstattung

• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Luftdüsen hinten
• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Premium-Paket	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Türverkleidung Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Einigkeit der Gemeinschaft
Bayerngesellschaft Deutschland
Fahrzeugüberprüfung (Teil 1)

Prüfungstermin: 25.04.2014
Prüfungsort: München

Prüfer: [Name]
Prüfungsergebnis: [Ergebnis]

Hyundai Motor
Qualitätsmanagement
11000 2014

Hyundai Motor
Qualitätsmanagement
11000 2014

an dem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt

(7) Ergebnis: Ohne Mängel (HJ-Plakette: Zugewiesen) (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 03/2017

(9) Verantwortliche Person: Jens Zach (00068297)
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Samstag und Montag, 11. April 2014 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
117 - Bremsenmechanik/Bremsenflächen vorne: Vergleichswert beachten
118 - Bremsbeläge vorne: Verschleißmaß des Herstellers fast erreicht
513 - Räder: Große Ausführung. Die ABE für Radensender bitte immer mitführen

Messwerte Betriebsbremse									
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Ant.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsanteil (%)
1	279	264	5,4	543	510	49,9	101	71,0	92,5
2	189	177	4,6	366	265	77,8	158	29,0	17,5

Messwerte Feststellbremse						
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert	Acht. FBA 19,2 %
1	116	100	16,0	216	Ja	

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 25.03.2014, Kontrollen: Nachweis: HB-2-04-0016-63

Entgeltinformation: berechnigt nach dem Vorwurfsentgelt 124,45 € inkl. USt 19,00 %
Trotzgeentgelt in Euro (gemäß Anl. VII Nr. 2.2 StVZO) 1,19 € inkl. USt 19,00 %
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. StVZO

Gesamt 125,64 € inkl. USt 19,00 %

Seite 1 von 1

120.000-km-Wartung
Durchgeführt nach 30.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

83036 20.05.18
Kundenstand: Datum

Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

83036 08.10.20
Kundenstand: Datum

150.000-km-Wartung
Durchgeführt nach 30.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

42389 30.10.2014
Kundenstand: Datum

Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

42389 30.10.2014
Kundenstand: Datum

180.000-km-Wartung
Durchgeführt nach 30.000 km Fahrleistung oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

89228 09.05.22
Kundenstand: Datum

Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Ausgeführt durch INGO DIENST INGO ROSIN
Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
30.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

89228 09.05.22
Kundenstand: Datum

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Schmierstofffüllhöhe auf Seite 7 zu beachten!

HYUNDAI empfiehlt TOTAL



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)