



Skoda Superb Laurin & Klement 4X4

EZ 04/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 145.877km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 78***
 Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Laurin & Klement 4X4 [DE - Lim4 3.6 V6 EU5, Laurin & Klement 4x4, 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN TMBCC73T2D9048216	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.877km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 260 PS (191 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.720km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 235g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(7 mm)
Kerben

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	310 	Heckklappe	180 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagenetz (unter Hutablage)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung variabel TwinDoor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 3,6 Ltr. - 191 kW V6 24V FSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
• Tagfahrlicht	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Zentralverriegelung
• Gurtstraffer hinten	• Gurtstraffer
• Kurvenlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Columbus	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistentz-System: Parklenkassistent	• Freisprechanlage Premium
• Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)	• Multimediabuchse (im Handschuhfach)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Sound-System mit 10 Lautsprecher
• Zusatzheizung (Standheizung)	• Radioempfang digital (DAB)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Maxi-DOT Display
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Steinschlag)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)