



Mercedes-Benz Vito CDI

EZ 08/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 101.246km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung Vito CDI		
Kategorie Van	FIN W1V44770513899468	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.246km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 190g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	385 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	1350 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anzeigefür Waschwasserstand
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachverkleidung
- Einstiegsgriff hinten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, beide
- BlueEfficiency-Paket
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)

• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CDI KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU
• PKW-Zulassung	• Pro
• Radstand 3430 mm	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorbereitung für DAB Radioempfang	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Befestigungsschienen für Dachträger	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Wärmeschutzverglasung
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Bremssystem mit ABS+ASR
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)	• Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistent-System: Seitenwind-Assistent	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• PTC Heater	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Start/Stop-Anlage Motor	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht
• Partikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Servolenkung	



Sonderausstattung

• Akustik-Paket	• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Generator 250 A
• Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	• Komfort-Fahrwerk
• Park-Paket	• Radvollabdeckung
• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Spur-Paket
• Zweiwege Lautsprecher vorn	• Lenkrad (Leder)

- | | |
|---|---|
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |
| • Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB) | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Parktronic-System (PTS) | • Rückfahrkamera |
| • Nebelscheinwerfer | • Auflastung auf 3,2 t |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)