



Nissan NV200 e-Kasten Premium

EZ 08/2021 | Kastenwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 57.506km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung NV200 e-Kasten Premium [DE - Ka4, Premium (Kauf-Batterie), 2014 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VSKYAAME0U0617292	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 57.506km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.111km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Reichweite * 170 km	Batteriekapazität * 40,0 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bodenbelag: Teppich
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Elektromotor 80 kW
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaautomatik
- Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Navigationssystem
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) mit Bluetooth
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand
- Lenkrad mit Multifunktion
- Multimedia-System
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Parkbremse manuell | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2725 mm | • Regensensor |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schnellladevorrichtung |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll) | • USB-Anschluss |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • intelligent key | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














8. NACHWEIS ÜBER REGELMÄSSIG DURCHFÜHRTE WARTUNGSARBEITEN

hierdurch wird sichergestellt, dass die im Wartungsplan des Garantiehefts angegebenen Arbeiten durchgeführt wurden. Die regelmäßigen Wartungsarbeiten sind im Garantieheft angegeben. Die Wartungsarbeiten sind im Garantieheft angegeben. Die Wartungsarbeiten sind im Garantieheft angegeben.

WARTUNG NEUER	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM
7318	10.08.22	15813	11.07.23	29111	01.09.24
STAMM DES WARTUNGSPLANES DURCHFÜHRT					
NISSAN 1767 Marten GmbH Bismarckstraße 43-45 32071 Bielefeld Tel: 05223 902000 Fax: 05223 902001					
WARTUNG NEUER	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM	WARTUNG DURCHFÜHRT AM
32900	09.23	45800	01.24	58000	03.25
STAMM DES WARTUNGSPLANES DURCHFÜHRT					
NISSAN 1767 Marten GmbH Bismarckstraße 43-45 32071 Bielefeld Tel: 05223 902000 Fax: 05223 902001					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)