



Dacia Duster Prestige

EZ 03/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 132.258km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster Prestige [DE - SUV5 1.3 TCe 130 EU6d-T, Prestige 2WD GPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1HJD20862510483	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.258km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.617km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	140	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Komfort-Paket Plus

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System seitlich | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Look-Paket |
| • Look-Paket innen | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Radioempfang Digital (DAB) |
| • Radstand 2673 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Prestige |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Technik-Paket |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Türverkleidung Leder-Optik | • USB-Anschluss |
| • Unterfahrschutz Silber | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Klimaautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.03.2019	3333	BKY00001	02	0122	0096/05000	191
M1	AC		04341		1804	
VF1HJD20862510483		5	1626	1687	001309	
DACIA				00075		
SR			0162	001762	001762	
DHE2			00950	01000		
MP6DF000M000			00950	01000		
			077	03750	069	
DUSTER			01800	0650	005	
RENAULT (F)			215/65R16 98H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65R16 98H			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2017/1347AG					2	
EURO6IWLTP;AG:PI/CI; M, N1 I			a2*2001/116*0323*49			
BENZIN			27.11.2018	K	FG247247	
0001	36AG	01332				
NR. AHK LT. EGTECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION:						
2962KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.03.2019*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)